

農作業中の給水栓や埋設管破損事故が多発しています!!

トラクター等により畑を耕うんする際、圃場内に設置してある給水栓や、土中に埋設してある用水管を破損する事故が増えています。

原因として、このような場合が考えられます。

土手草が繁茂して
給水栓に気付かない



借地のため用水管の
圃場内埋設を知らない



トラクターなどにより
表土が削られ、十分な
埋没深が確保できない



破損事故による漏水の状況



給水栓や埋設管の破損事故を起こした場合、復旧にかかる費用は
全額原因者(事故を起こされた方)の負担となります。

《土地改良区からのお願い》



このような事故を未然に防ぐためには、適正な時期の土手草の刈り取りや事前の給水栓の位置確認、圃場内埋設管の有無の確認をお願いします。また、給水栓のある場所に目印を立てるのも効果的です。

◎ 埋設管の確認は土地改良区へ！

【お問い合わせ先】 曾於南部土地改良区 TEL(099)471-0171