

(様式2)

令和3年度 通学路の点検箇所 (大崎町 令和3年8月末現在)

No.	校 区	路線名	道路管理者	箇所名	道路状況 (概要)	要望等 (備考)	要望に対する改善方針や 予算の見通しなど	実現時期 ①1年以内に実現可能 ②3年未満 ③3年以上後で今後の予算次第
1	中沖小	町道 益丸-中沖線	町 (建設課)	原田人工授精付近高速道路架橋の坂 (高速道路架橋)	坂道が急なため、ぎりぎりで車両に気付く。	注意看板等の設置	注意喚起のための路面表示を検討 あわせて安全指導を行う	②3年未満 関係機関と協議
2	中沖小	町道 西平良-宇都口線	町 (建設課)	正和・宇都口付近高速沿い	水路が、小さい子供にとって危険。ミラーがあるが見にくい。	注意看板等の設置	水路が長く側溝の形状から蓋版設置は難しいが部分的な改良を検討 あわせて安全指導を行う ミラーについては調整する	③3年以上後で今後の予算次第 関係機関と協議 ・ミラーは調整済
3	野方小	町道 中組角道段線	町 (建設課)	横内中村線から東側に入る小道	歩道もなく、道幅がせまい。速度を出す車も多い。	注意看板等の設置	注意喚起のための路面表示を行う	①1年以内に実現可能 関係機関と協議
4	野方小	町道 南中組中村線	町 (建設課)	横内中村線から東側に入る小道	歩道もなく、道幅がせまい。速度を出す車も多い。	注意看板等の設置	年次的に道路改良工事を実施し児童の安全を図る R4年度 測量設計 R5年度～改良工事	②3年未満 関係機関と協議
5	大丸小	横瀬第83号線	町 (農業委員会)	横瀬 砂取り場 (大丸小学校プール横)	砂取り場 周りには柵があるが、出入り口がロープ一本で、かなり深い穴ができています。	注意看板等の設置	業者に対し、安全対策を講じるよう依頼 (安全対策及び砂採取完了)	対応済み
6	大丸小	町道 中尾中段線	町 (建設課)	汐入川及び用水路に架かる橋 (町道中尾～鷲塚間線)	汐入川と用水路があり、多雨期は増水して危険。		水路への転落防止のためガードパイプ設置で対応 あわせて安全指導を行う	対応済み
7	大丸小	農道 横瀬第11号線	町 (耕地課)	用水路	多雨期は増水して危険		水路への転落防止のためガードレール設置で対応 あわせて安全指導を行う	対応済み
8	大崎中	町道 三本松文化通線	町 (建設課)	上町交差点の個人宅の塀	地震等が起きた時、塀が倒壊する危険性がある。		所有者への改善依頼 (塀撤去済み)	対応済み