

『リコール社告製品にご注意！』

昨年管内でボイラーから出火した火災が発生しました。

消防署でこのボイラーを調査したところ、メーカーからリコール社告が出されている製品で、消防署の指導で家主さんがメーカーへ連絡を取り、無償でボイラーを交換していただきました。

《今回のリコール社告対象製品 長州産業製》



DX-403D
DF-403D
DX-403DF
AX-402A
FK-405A



PDX-403D
PDF-403D
EX403A
FC-406A
WBF-400C

◎リコール社告の内容

石油給湯機の、電磁弁のO（オー）リングの不具合による油漏れにより、発火・焼損事故が発生しました。

今回の火災はボイラーだけで住宅への延焼はありませんでしたが、全国では洗濯機・温水洗浄便座・パソコンなど日常使用している製品からの発煙・発火が報告され、リコール社告製品として新聞やインターネットで公開されています。

消費者に対し消費者庁・経済産業省・メーカーも注意を呼びかけ、メーカーが改修を行っていますが改修率は100%に達していません。

対象製品の製造番号、不具合の内容等、詳細についてはインターネットで検索するか各メーカー及び販売会社へお問い合わせください。

消防署ではリコール社告製品からの火災を未然に防止する目的で注意を呼びかけています。今一度家庭内の製品を確認していただき、もし電化製品・ボイラー等から発煙・発火が発生した場合は、直ちに使用を中止し消防署へご連絡下さい。

■お問い合わせ先

| | |
|-----------------|------------------|
| 大隅曾於地区消防組合消防本部 | TEL 099-482-0119 |
| 北部消防署（曾於市） | TEL 099-482-0559 |
| 南部消防署（志布志市・大崎町） | TEL 099-477-0119 |